

## 安全评价项目网上公开表

<b>项目名称</b>	广东通驿高速公路服务区有限公司苹塘服务区北站加油站安全现状评价报告	<b>报告提交时间</b>	2022 年 11 月 16 日
<b>现场勘查人员</b>	赵飞云、李福春	<b>现场勘查时间</b>	2022 年 09 月 15 日
<b>现场勘察主要任务</b>	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
<b>项目组长</b>	赵飞云	<b>项目组成员</b>	李福春、肖云玲、林文海、熊昆
<b>报告编制人</b>	赵飞云、李福春	<b>报告审核人</b>	唐泽江
<b>技术负责人</b>	罗伟雄	<b>过程控制负责人</b>	罗欣然
<b>项目简介</b>			
<p>(1) 项目情况</p> <p>广东通驿高速公路服务区有限公司苹塘服务区北站加油站位于罗定市苹塘镇桐油村竹高岭，占地面积 4551.17 m<sup>2</sup>，成立于 2016 年 11 月 04 日，经罗定市市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码：91445381MA4UXE9E1J，法定代表人：戚俊，公司类型：其他有限责任公司分公司，现有工作人员 8 人，主要负责人、安全管理人员均经过培训，并经考试合格取得了上岗资格证书，有较为完善的成品油经营管理制度以及可行的安全事故应急救援预案。该加油站为二级加油站，经营汽油、柴油。</p> <p>该站主要建构筑物有站房（营业室）、加油亭、埋地油罐等。主要储存设施包括 5 个埋地卧式储罐，其中 20m<sup>3</sup> 的 98#汽油罐 1 个，40m<sup>3</sup> 的 95#汽油罐 1 个，40m<sup>3</sup> 的 92#汽油罐 1 个，50m<sup>3</sup> 的 0#柴油罐 2 个，柴油容积折半计入油罐总容积，则该加油站总容积 <math>V = (20 + 40 + 40 + 50) \text{ m}^3 = 150 \text{ m}^3</math>。依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中 3.0.9 条关于加油站等级划分的规定，“总罐容 <math>90 &lt; V \leq 150</math>，单罐容积 <math>V \leq 50</math> 为二级加油站”，该加油站符合二级加油站的规定。</p> <p>广东通驿高速公路服务区有限公司苹塘服务区北站加油站位于罗定市苹塘镇桐油村竹高岭，加油站坐北朝南，站区东面是服务区综合楼（二类保护物）、服务区停车场（车位超过 200 个，二类保护物），南面是深岑高速路，北面是修车库（散发火花地点）及汽车充电站（散发火花地点），西北面是服务区污水处理池及配套设备间（丁类厂房）、西面是山林，山林后面有架空高压线（H=30m，无绝缘层）。</p> <p>(2) 项目评价结论</p> <p>广东通驿高速公路服务区有限公司苹塘服务区北站加油站安全现状符合《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 55 号，根据 2015 年 5 月 27 日国家安监总局令第 79 号修正）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等法律、法规、标准的要求，具备换领危险化学品经营许可证的条件。</p>			

广东通驿高速公路服务区有限公司苹塘服务区北站加油站现场勘察影像：

