安全评价项目网上公开表

项目名称	江门市新财富供应链有限公司危险化学品经营单位安全现状评价	**报告提交时间**	2026 年 08 月 24 日
现场勘查人员	李福春、谢诗恒	**现场勘查时间**	2026 年 07 月 28 日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	李福春	**项目组成员**	谢诗恒、刘彩、何赞勇、邓子扬、劳业来、赵飞云、郭志通
报告编制人	李福春、谢诗恒	**报告审核人**	邵毅权
技术负责人	罗伟雄	**过程控制负责人**	罗欣然

项目简介

1、项目情况

江门市新财富供应链有限公司（下文简称为“该公司”）为江门市崖门新财富环保工业有限公司的全资子公司，成立于 2020 年 3 月 30 日，经江门市新会区市场监督管理局登记注册，持有《营业执照》（统一社会信用代码：91440705MA54FDL51K），该公司注册地址位于广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 527 座；法定代表人：梁荣就；注册资本：3000 万元人民币；经营范围为供应链管理服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；劳动保护用品销售；办公用品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；有色金属压延加工；金属切削加工服务；有色金属合金销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；危险化学品经营；危险化学品仓储。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

该公司的危险化学品仓库主要为了配套崖门新财富环保基地的电镀企业的危险化学品使用而设立，主要从事剧毒危险化学品、易制爆危险化学品和其他危险化学品等相关产品的批发、零售、储存经营。随着新财富环保基地入驻的电镀企业不断增加，不同企业生产所需的原辅材料种类也不尽相同，电镀企业采购原辅材料过程中存在运输成本高、运输条件不合规、小批量采购不配送等问题。因此为了解决基地内的电镀企业采购问题，更好地服务电镀企业，同时响应新财富环保基地和交通运输管理部门加强危险化学品专项运输的管理要求，该公司通过增加危险化学品经营许可品种和危险化学品经营方式，满足基地内的电镀企业的生产所需，同时实现加强危险化学品运输和储存安全管理，降低新财富环保基地和电镀企业的生产安全风险。

该公司主要建构筑物有：库区综合办公楼、1#仓库（528 座，甲类仓库，两个防火分区）、2#仓库（530 座，丙类仓库，两个防火分区）和 529 座仓库（丙类仓库，普货仓）等。

该公司的危险化学品主要储存在 1#仓库（528 座，甲类仓库，两个防火分区）和 2#仓库（530 座，丙类仓库，两个防火分区），根据储存危险化学品的理化特性以及禁忌情况划分至各防火分区内。

该公司 1#仓库防火分区一储存的过氧化氢溶液[含量＞8%]、高锰酸钾、重铬酸钾、硝酸钠、硝酸银和 1#仓库防火分区二储存的硝酸均属于易制爆危险化学品，因此该公司 1#仓库的防火分区一和防火分区二均属于易制爆危险化学品储存场所。

该公司经营的易制爆危险化学品和其他危险化学品于 2023 年 9 月 13 日取得由江门市新会区应急管理局核发的《危险化学品经营许可证》（编号：江 WH 经[2023]Ca062Ⅰ），企业住所：江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 527 座；储存地址：江门市新会区崖门镇新

财富环保电镀基地528、530座；经营方式：带有储存设施经营、专门从事仓储经营、不带有储存设施经营（贸易经营）；许可范围：详见附页1-4（含过氧化氢溶液[含量＞8%]、高锰酸钾、重铬酸钾、硝酸钠、硝酸银、硝酸）；储存能力：1311平方米仓库；有效期：2023年9月13日至2026年9月12日。

该公司2#仓库防火分区一储存有氰化银、氰化金钾、氰化亚金钾、氰化钾、氰化钠、氰化银钾、氰化亚铜、氰化锌等，其中氰化银钾、氰化钾、氰化钠属于剧毒危险化学品，因此该公司2#仓库防火分区一属于剧毒危险化学品储存场所。

该公司经营的剧毒危险化学品于2023年9月20日取得由江门市应急管理局核发的《危险化学品经营许可证》（编号：粤江安经[2022]60001），企业注册地址：江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地527座；储存地址：江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地530号；经营方式：带有储存设施经营；许可范围为仓储经营：氰化银钾（1704）、氰化钾（1686）、氰化钠（1688），储存能力：55.851吨，库房占地面积为836平方米；备注：氰化钾允许储存量为30吨，氰化钠允许储存量为16吨，氰化银钾允许储存量为3.5吨，有效期：2023年9月20日至2026年9月19日。

该公司设有危险化学品经营办公场所和储存场所，经营办公场所和储存场所二者分开独立设置。其中经营办公场所位于广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地527座的库区综合办公楼，危险化学品储存场所位于广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地528座和530座的1#仓库和2#仓库。该公司剧毒危险化学品的经营方式为带有储存设施经营、专门从事仓储经营；易制爆危险化学品的经营方式为带有储存设施经营、专门从事仓储经营和不带有储存设施经营（贸易经营）；其他危险化学品的经营方式为带有储存设施经营、专门从事仓储经营和不带有储存设施经营（贸易经营）。

新财富供应链公司从事危险化学品经营的有33人，其中氰化物管理员1人，氰化物仓管员有4人，氰化物操作员5人，主要负责人1人，安全管理人员2人，注册安全工程师1人，并设立有治安保卫机构，负责全公司的安全管理和治安保卫工作。该公司已建立各级人员岗位安全生产责任制和各项安全生产管理制度，并已根据危险化学品的储存工艺、技术、设备特点和物质的危险性编制岗位安全操作规程。新财富供应链公司各项安全生产责任制、安全生产管理制度、岗位操作规程及作业安全规程等均经多次修订和改进，现已比较完善。

该公司位于江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地527座，所处的地块呈梯形结构，其库区围墙外的周边环境如下：

东面：崖门水道；南面：电镀基地532座厂房（丙类厂房）；西面：电镀基地铬回收厂房（丙类厂房）和电镀基地架空管廊（非可燃介质废水管道系统）；北面：电镀基地40#厂房（丙类厂房，用于电镀加工），园区道路。库区的人流、物流出入口均设置在库区北侧中部，连通园区道路，紧急疏散人员出口设置在库区西侧中部，连通园区道路。

2、项目评价结论

综上所述：江门市新财富供应链有限公司危险化学品的储存条件和安全现状符合《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国危险化学品安全法》、《危险化学品经营许可证管理办法》、《危险化学品经营企业安全技术基本要求》（GB18265-2019）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014（2018版））、《危险化学品仓库储存通则》（GB15603-2022）等法律，标准规范的要求，经营条件符合《危险化学品经营许可证管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令[2012]第55号，原国家安全生产监督管理总局令[2015]第79号修订）第二章“申请经营许可证的条件”，具备申请剧毒危险化学品、易制爆危险化学品和其他危险化学品经营许可的安全条件。

江门市新财富供应链有限公司现场勘察影像：





