

安全评价项目网上公开表

项目名称	惠州生宝化工制品有限公司年产 1000 吨聚氨酯粘合剂项目安全现状评价	报告提交时间	2025 年 12 月 29 日
现场勘查人员	蒋永生、黄轶丞	现场勘查时间	2025 年 11 月 24 日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	蒋永生	项目组成员	劳业来、林文海、范长德、黄轶丞
报告编制人	蒋永生、黄轶丞	报告审核人	赵飞云
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	罗欣然
项目简介			
（1）项目情况 惠州生宝化工制品有限公司（以下简称“该公司”）成立于 2005 年 6 月 27 日，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），公司曾用名为惠阳市潼湖升宝粘胶厂。厂址位于惠州市仲恺高新区潼湖镇广和开发区，经营范围为生产、销售聚氨酯粘合剂。 该公司占地面积 5000 m²，现有员工 20 人，其中安全管理人员 2 人，注册安全工程师 1 人，技术人员 2 人。该公司聚氨酯粘合剂的年生产量为 1000t。于 2023 年 2 月 16 日取得惠州市应急管理局换发《安全生产许可证》（编号：粤惠危化生字〔2023〕0007），许可范围：生产场所地址为惠州市仲恺高新区潼湖镇广和开发区（年产 1000 吨聚氨酯粘合剂项目）。许可品种为含易燃溶剂的制品[闭杯闪点≤60℃]（2828），聚氨酯粘合剂，有效期至 2026 年 2 月 15 日）。 该公司位于惠州市仲恺高新区潼湖镇广和开发区，该公司的东面围墙外为绿源包装厂厂房、综合楼、室外杆式变压器、潼湖镇综合楼行政执法队办公楼、铁皮房。南面围墙外为空地。西面围墙外为居民楼、停车场、变配电房。北面围墙外为居民楼、潼湖大道。 该公司厂区内无架空电力线路跨越，四周 50m 范围内，无学校、影剧院、娱乐场所、大型商厦等人员密集场所和重要公共建筑。 （2）项目评价结论 惠州生宝化工制品有限公司年产 1000 吨聚氨酯粘合剂项目的安全生产条件符合《安全生产法》《危险化学品安全管理条例》等法律、法规的要求，符合《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（2011 年 8 月 5 日国家安全生产监督管理总局令第 41 号公布，自 2011 年 12 月 1 日起施行；根据 2015 年 5 月 27 日国家安全生产监督管理总局令第 79 号修正；根据 2017 年 3 月 6 日国家安全生产监督管理总局令第 89 号修正）要求，满足安全生产条件要求，符合危险化学品《安全生产许可证》延期换证条件。			

惠州生宝化工制品有限公司现场勘察照片

