

委托单位名称：广州市联盟机械设备有限公司

项目名称：广州市联盟机械设备有限公司安全现状评价报告

项目简介：

广州市联盟机械设备有限公司成立于 2007 年 7 月 16 日，经营范围：通用设备制造业，主要产品：机械设备（化妆品生产设备）。该公司位于广州市白云区太和镇龙归龙岗路 78-2 号之一，租赁的生产车间面积为 800 平方米，位于 1 楼（整栋厂房共 4 层，全部出租），企业员工 28 人。广州市联盟机械设备有限公司生产原料的主要为外购机械设备的原配件，根据客户需要经车间装配完成后出货。

根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第 13 号）、《广东省安全生产条例》（广东省第十二届人民代表大会常务委员会公告第 94 号修订）等国家、地方安全生产法律法规、标准规范要求，受联盟机械公司的委托，广东劳安职业安全事务有限公司（以下简称“劳安公司”）对其进行安全现状评价。劳安公司安全评价组依照《安全评价通则》（AQ8001-2007）的要求，在对该项目现场和相关资料进行认真分析、现场调研、类比同类企业的基础上，对该项目可能存在的危险、有害因素进行辨识，分析可能导致事故的原因及后果，运用定性、定量的安全评价方法进行评价。同时，针对该项目在安全生产方面存在的问题及不足之处，提出相应的安全对策措施及建议，得出评价结论，编制完成本评价报告。

评价小组成员：王俊方、许春宝、张增培

审核人：徐樟松

过程控制负责人：燕文红

技术负责人：陈燎原

评价结论：综上所述，广州市联盟机械设备有限公司对本评价报告中提出的整改项目进行了落实，满足基本的安全生产要求，其风险程度属于可接受，企业应继续加强安全管理，确保生产安全。