

安全评价项目网上公开表

项目名称	恩平市祥达陶瓷有限公司安全现状评价报告	报告提交时间	2019 年 12 月 20 日
现场勘查人员	李福春	现场勘查时间	2019 年 10 月 24 日
项目组长	李福春	项目组成员	罗欣然、田成林
报告编制人	李福春、罗欣然、田成林	报告审核人	罗伟雄
技术负责人	彭子娟	过程控制负责人	陈月云
项目简介			
(1) 项目情况 恩平市祥达陶瓷有限公司于 2010 年 09 月 15 日成立，公司法定代表人为苏广年，统一社会信用代码为 91440785560895025C，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本壹仟陆佰捌拾万元人民币，注册地址为恩平市横坡镇临港新型建材工业园区 3 号，厂区占地面积 239760 m²，经营许可范围为生产、销售：建筑用陶瓷制品。 (2) 项目评价结论 通过对恩平市祥达陶瓷有限公司现场进行安全生产隐患排查检查，使用安全检查表方法对恩平市祥达陶瓷有限公司各评价单元进行符合性对照定性评价，选用作业条件危险性半定量分析法对恩平市祥达陶瓷有限公司生产车间作业场所存在的危险、有害因素进行半定量分析评价，利用事故树对煤气站进行半定量分析，确定恩平市祥达陶瓷有限公司安全管理现状、生产过程现场现状和煤气站生产现状等基本符合国家现行法律、法规、标准、规范要求。 建议恩平市祥达陶瓷有限公司及时整改完善本报告中提出的安全对策措施和建议，落实好安全生产管理制度，完善安全操作规程，定期对生产安全事故应急预案进行演练，确保安全生产。			

现场勘察影像：





