

安全评价项目网上公开表

项目名称	汕头市荣昌加油站有限公司安全现状评价	报告提交时间	2021年8月8日
现场勘查人员	陈诗乾、李福春	现场勘查时间	2021年6月17日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	陈诗乾	项目组成员	李福春、肖云玲、熊昆、林文海
报告编制人	陈诗乾、李福春	报告审核人	唐泽江
技术负责人	肖云玲	过程控制负责人	罗欣然
项目简介			
<p>(1) 项目情况</p> <p>荣昌加油站位于汕头市潮南区峡山峡华路华桥段练江桥旁，占地面积为 300m²。该加油站设有 2 个汽油罐，单罐容积均为 7.5m³，分别储存 92#、95#汽油，总容积 15m³，属于三级加油站，主要从事汽油的零售业务。</p> <p>(2) 项目评价结论</p> <p>汕头市荣昌加油站有限公司的安全现状符合安全要求。</p>			

现场勘察影像：

