


安全评价项目网上公开表

项目名称	中国石化销售股份有限公司广东深圳梅龙加油站安全现状评价	报告提交时间	2023 年 11 月 30 日
现场勘查人员	罗欣然、赵飞云	现场勘查时间	2023 年 08 月 29 日、10 月 10 日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	罗欣然	项目组成员	赵飞云、肖云玲、林文海、熊昆
报告编制人	罗欣然、赵飞云	报告审核人	劳业来
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	李福春
项目简介			
<p>(1) 项目情况</p> <p>中国石化销售股份有限公司广东深圳梅龙加油站（以下简称“该加油站”）位于深圳市龙华区民治街道北站社区中石化梅龙加油站 101，成立日期：2021 年 01 月 04 日，经深圳市市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码：91440300MA5GK6030B，负责人：刘海彤，类型：外商投资企业分公司。持有《危险化学品经营许可证》（深应急危化经油字（2022）62 号），有效期限：2021 年 01 月 29 日至 2024 年 01 月 28 日，许可范围：汽油（1630）（备注：二级加油站，其中汽油罐 40m³×2 个，30m³×1 个，加油机 4 台）***。现该加油站的《危险化学品经营许可证》即将到期，须办理危险化学品经营许可证延期换证。</p>			
<p>(2) 项目评价结论</p> <p>中国石化销售股份有限公司广东深圳梅龙加油站的安全现状符合《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 55 号，根据 2015 年 5 月 27 日国家安全监管总局令第 79 号修正）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）等法律法规、标准的要求，具备换领危险化学品经营许可证的条件。</p>			

中国石化销售股份有限公司广东深圳梅龙加油站现场勘察照片：
第一次现场勘察（2023.8.29）



中国石化销售股份有限公司广东深圳梅龙加油站现场勘察照片：
第二次现场勘察（2023.10.10）

