

安全评价项目网上公开表

项目名称	南雄市凯莱石化有限公司环城加油站油罐调整项目安全评价	报告提交时间	2024 年 8 月 19 日
现场勘查人员	刘彩、劳业来	现场勘查时间	2024 年 7 月 2 日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	刘彩	项目组成员	劳业来、赵飞云、肖云玲、林文海、熊昆
报告编制人	刘彩、劳业来	报告审核人	李福春
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	罗欣然
项目简介			
（1）项目情况 南雄市凯莱石化有限公司环城加油站位于南雄市雄州街道环城东路 36 号内（以下简称为“环城加油站”），加油站取得了营业执照，统一社会信用代码为 91440282568209253Q，公司类型为有限责任公司分公司(自然人投资或控股)，负责人为江宁炯。 环城加油站主要从事汽油、柴油的零售业务，其销售的汽油、柴油已列入《危险化学品目录》（2015 版，2022 年调整）内。环城加油站已有 1 个 20m³92#汽油罐、1 个 20m³95#汽油罐、2 个 20m³柴油罐，配置了 4 台加油机（共 24 支加油枪，其中柴油枪 8 支，汽油枪 16 支），环城加油站属于三级加油站。 为了更好地满足周边汽油供油需求，现拟将油罐区 1 个 20m³柴油罐调整为 92#汽油，仅油品调整，油罐不变；拟将加油区柴油罐对应的 4 支柴油枪更换为汽油枪，仅加油枪更换，加油机不变；加油站油罐总容积由 60m³变为 70m³，油站等级仍为三级加油站。 （2）项目评价结论 南雄市凯莱石化有限公司环城加油站油罐调整项目的安全条件、主要技术和工艺、装置、设施、总平面布置及公用工程和辅助设施符合国家和地方相关安全法律法规、标准和规范的要求，其风险能控制在可接受的程度，符合安全条件的要求。			

南雄市凯莱石化有限公司环城加油站油罐调整项目现场勘察影像：

