

安全评价项目网上公开表

项目名称	广东通驿高速公路服务区有限公司封开服务区北区加油站安全现状评价	报告提交时间	2025 年 10 月 15 日
现场勘查人员	劳业来、罗欣然	现场勘查时间	2025 年 08 月 14 日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	劳业来	项目组成员	罗欣然、赵飞云、范长德、林文海
报告编制人	劳业来、罗欣然	报告审核人	谢诗恒
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	李福春
项目简介			
（1）项目情况 广东通驿高速公路服务区有限公司封开服务区北区加油站（以下简称“该加油站”）位于封开县长岗镇周黎村，成立日期：2016 年 11 月 07 日，经封开县市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码：91441225MA4UXK1L4Y，负责人：陈亮，该加油站于 2023 年 12 月 06 日负责人由戚俊变更为陈亮，类型：其他有限责任公司分公司，主要从事汽油、柴油等零售经营业务。持有《成品油零售经营批准证书》（油零售证书第 44H60463 号），有效期至 2026 年 12 月 28 日，该加油站取得由封开县应急管理局核发的《危险化学品经营许可证》（粤肇封应经字〔2023〕017 号），有效期限：2022 年 12 月 28 日至 2025 年 12 月 27 日，许可范围：汽油（1630）、柴油（1674）（备注二级站，其中汽油罐 40m³×2 个，汽油罐 20m³×1 个，柴油罐 50m³×2 个，加油机 4 台）***。现即将到期，须办理危险化学品经营许可证延期换证。 该加油站设置有 5 个埋地卧式储罐，其中包括 50m³ 的 0#柴油罐 1 个（1 号罐），50m³ 的 0#柴油罐 1 个（2 号罐），40m³ 的 92#汽油罐 1 个（3 号罐），40m³ 的 95#汽油罐 1 个（4 号罐），20m³ 的 92#汽油罐 1 个（由于油站发展需要，5 号罐已由 98#汽油罐改为 92#汽油罐），设置有 4 台加油机（停用一台），合计 18 支加油枪（停用 2 支），油罐总容积 150m³（柴油罐容积折半计入总容积），根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中 3.0.9 的划分，该加油站属二级加油站。 （2）项目评价结论 广东通驿高速公路服务区有限公司封开服务区北区加油站的安全现状符合《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第八十八号，2021 年修正）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 55 号，根据 2015 年 5 月 27 日国家安全监管总局令第 79 号修正）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）等法律、法规、标准的要求，具备换领危险化学品经营许可证的条件。			

广东通驿高速公路服务区有限公司封开服务区北区加油站现场照片

