

安全评价项目网上公开表

项目名称	中国石化销售股份有限公司广东韶关乳源乳源加油站油罐调整项目安全评价	报告提交时间	2026 年 6 月 22 日
现场勘查人员	刘彩、谢诗恒	现场勘查时间	2026 年 5 月 28 日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	刘彩	项目组成员	谢诗恒、赵飞云、李福春、郭智通
报告编制人	刘彩、谢诗恒	报告审核人	申长秀
技术负责人	劳业来	过程控制负责人	劳业来
项目简介			
（1）项目情况 中国石化销售股份有限公司广东韶关乳源乳源加油站位于乳源县侯公渡新林屋（以下简称为“乳源加油站”），加油站取得了营业执照，成立于 2004 年 8 月 23 日，统一社会信用代码为 914402328920703534，公司类型为分公司，负责人为张武林。 乳源加油站主要从事汽油、柴油的零售业务，其销售的汽油、柴油已列入《危险化学品目录》（2015 版，2026 年调整）内。乳源加油站已有汽油罐 10m³ ×1 个，柴油罐 10m³ ×2 个，已配置 3 台加油机（1 机 2 枪，共 6 支加油枪，其中柴油枪 3 支，汽油枪 3 支），乳源加油站属于三级加油站。 为了更好满足周边汽油供油需求，现拟将 1 个 10m³ 柴油罐调整为 95#汽油，仅油品调整，油罐不变；拟在已拆除的加油机位置上新增 1 台 4 枪加油机；加油站油罐总容积由 20m³ 变为 25m³，油站等级仍为三级加油站。 （2）项目评价结论 中国石化销售股份有限公司广东韶关乳源乳源加油站油罐调整项目的安全条件、主要技术和工艺、装置、设施、总平面布置及公用工程和辅助设施符合国家和地方相关安全法律法规、标准和规范的要求，其风险能控制在可接受的程度，符合安全条件的要求。			

现场勘察影像（现场勘察时间：2026 年 5 月 28 日）

