安全评价项目网上公开表

项目名称	翁源县万安加油站安全现状评价	**报告提交时间**	2026 年 9 月 1 日
现场勘查人员	王凤娟、郭智通	**现场勘查时间**	2026 年 7 月 23 日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平面布置、设备设施等方面存在的问题。		
项目组长	王凤娟	**项目组成员**	邓子扬、劳业来、赵飞云、范长德、谢诗恒、郭智通
报告编制人	王凤娟、郭智通	**报告审核人**	邵毅权
技术负责人	罗伟雄	**过程控制负责人**	李福春

项目简介

1、项目情况

翁源县万安加油站营业场所位于翁源县龙仙镇南龙坳仔，成立日期为 2011 年 5 月 26 日；登记机关：翁源县市场监督管理局；统一社会信用代码：91440229576441335T；投资人：陈立贵；类型：个人独资企业，经营范围：零售：汽油、柴油、煤油、润滑油。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

该加油站原产权属于龙仙镇长潭丘屋村小组，2007 年 2 月 13 日，龙仙镇长潭丘屋村小组与陈立贵签订《租地协议》，土地租赁期限至 2057 年 2 月 1 日。2010 年 3 月，陈立贵将加油站出租给中国石油化工股份有限公司广东石油分公司，租赁经营期限 15 年。中国石化销售股份有限公司广东韶关石油分公司为其下属单位，负责韶关区域的成品油终端销售业务，由中国石化销售股份有限公司广东韶关翁源新万安加油站负责经营。

目前租赁期限已满，翁源县万安加油站已收回站点经营权。原中国石化销售股份有限公司广东韶关翁源新万安加油站（地址：翁源县龙仙镇南龙坳仔）现已整体翻新，各类经营证照统一以翁源县万安加油站名义重新申办。

该加油站持有曾用名：中国石化销售股份有限公司广东韶关翁源新万安加油站名下的《危险化学品经营许可证》（44022913202600002），有效期限：2026 年 01 月 18 日至 2029 年 01 月 17 日；许可范围：汽油、柴油（三级站，其中：30m³ 汽油罐 2 个；30m³ 柴油罐 1 个）***。该加油站罩棚下共设 2 台加油机，埋地油罐区共埋设有 3 个 SF 双层储罐（其中：30m³ 92#汽油罐 1 个，30m³ 95#汽油罐 1 个，30m³ 0#柴油罐 1 个），总容积为 75m³（柴油罐容积折半计入总容积）。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）对加油站等级的划分规定，该加油站属三级加油站。

该加油站占地面积为 4420m²，该加油站主要建构筑物包括站房、罩棚、埋地油罐等。埋地油罐位于站区西南面埋地油罐区下，罐区共设有 3 个 SF 双层埋地油罐，其中包括 30m³ 92#汽油罐 1 个，30m³ 95#汽油罐 1 个，30m³ 0#柴油罐 1 个，柴油折半后算出总罐容为 75m³，属于三级加油站。

2、项目评价结论

翁源县万安加油站的安全现状符合《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 55 号，根据 2015 年 5 月 27 日国家安全监管总局令第 79 号修正）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）等法律、法规、标准的要求，具备申领危险化学品经营许可证的条件。

翁源县万安加油站现场勘察影像：



